



DISTRIBUIÇÃO DE ATENDIMENTOS DE VISTORIAS POR BAIRRO - 2017




Legenda

Nº de atendimentos

Motivo: risco geológico



Total de atendimentos: 435



SIRGAS 2000 23S
BANCO DE DADOS DA
DEFESA CIVIL DE NITERÓI